

SỞ Y TẾ TÂY NINH
TTYT HUYỆN GÒ DẦU

Số: 149 /TM-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Gò Dầu, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**YÊU CẦU BÁO GIÁ
SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÀM LẠNH NƯỚC (CHILLER MRI)**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị "Sửa chữa hệ thống làm lạnh nước (Chiller MRI)" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Huyện Gò Dầu

Địa chỉ: số 205 Kp Rạch Sơn, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: KTV. Nguyễn Văn Ngân

- Chức vụ: nhân viên khoa Dược-TTB-VTYT

- Số ĐT: 0902.838.200

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF).

- Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ: số 205 Khu phố Rạch Sơn, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Nhận file điện tử (file Excel và PDF) qua email: khoaduocgodau@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h ngày 05 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa hệ thống làm lạnh nước (Chiller MRI)	Bơm nước cho chiller không hoạt động, hệ thống báo động.	- Kiểm tra hệ thống bơm nước cho chiller.	Hệ thống	Phòng MRI	31/3/2024

Nơi nhận:

- Các công ty;
- Đăng Web TTYT;
- Lưu: VT, KD. (Ngân)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BSCKI. Phan Minh Tú